

Identification

Identifiant	60SIS05578
Nom usuel	BOST Marcel (Ets)
Adresse	Carrières de Paisières
Lieu-dit	
Département	OISE - 60
Commune principale	BETHISY SAINT MARTIN - 60067
Caractéristiques du SIS	Il s'agit d'une installation de démantèlement d'épaves, récupération de matières métalliques recyclables (ferrailleur, casse auto...) dont la cessation d'activité a été notifiée le 8 février 2011. Le diagnostic des sols a révélé une pollution en métaux lourds (cuivre, plomb et zinc) et en hydrocarbures (HCT - hydrocarbures totaux, HAP - hydrocarbures aromatiques polycycliques et BTEX - Benzène Toluène Ethylbenzène et Xylène). La conclusion du diagnostic recommande de purger et d'évacuer les spots de pollution identifiés. Le propriétaire de l'installation ayant décédé, aucune mesure de réhabilitation n'a pu être entamée.
Etat technique	Site nécessitant des investigations supplémentaires
Observations	Diagnostic initial des sols APAVE du 22/05/2015 (N°15168591)

Références aux inventaires

Organisme	Base	Identifiant	Lien
Etablissement public - BRGM	Base BASIAS	PIC6001742	http://basias.brgm.fr/fiche_synthetique.asp?IDT=PIC6001742

Sélection du SIS

Statut	Consultable
Critère de sélection	Terrains concernés à risques potentiels, à gérer
Commentaires sur la sélection	

Caractéristiques géométriques générales

Coordonnées du centroïde	685724.0 , 6909737.0 (Lambert 93)
Superficie totale	49031 m ²
Perimètre total	1227 m


Liste parcellaire cadastral

Date de vérification du
parcellaire

Commune	Section	Parcelle	Date génération
BETHISY SAINT MARTIN	AD	90	21/07/2017


Documents

Cartographie



□ Périmètre du SIS
Cartes IGN - IGN

Identifiant : 60SIS05578



□ Périmètre du SIS
Parcelles cadastrales - IGN

Identifiant : 60SIS05578