

Identification

Identifiant	60SIS06744
Nom usuel	Société ATIP
Adresse	7 rue de Roye
Lieu-dit	
Département	OISE - 60
Commune principale	CLAIROIX - 60156
Caractéristiques du SIS	<p>La société ECETS (anciennement ATIP) était autorisée par l'arrêté préfectoral du 15 octobre 1976 à exercer des activités de peinture et à réaliser des opérations de traitement de pièces métalliques.</p> <p>La société a déposé un dossier de cessation d'activité le 7 septembre 2000.</p> <p>La société a été radiée du registre du commerce et des sociétés depuis le 22 janvier 2002.</p> <p>Les études menées suite à la cessation d'activité ont montré une pollution de la nappe en benzène, une contamination du sol par des BTEX (Benzène, Toluène, Éthylbenzène et Xylènes) et une contamination des gazs du sol par des BTEX, Composés Organiques Halogénés Volatils (COHV) et en hydrocarbures.</p> <p>La SCI de la Clairière, à Villers sur Coudun (60150) a acheté le site auprès de la société ATIP en 2008. Cette même année, le site a été réhabilité pour un usage industriel. Après les travaux, les eaux souterraines ont fait l'objet de suivi.</p> <p>En 2015, les résultats des campagnes de suivi des eaux souterraines montrent que toutes les valeurs sont inférieures aux valeurs de références. Par ailleurs, les études réalisées après les travaux ont conclu qu'il n'y a pas de risques inacceptables pour un usage industriel.</p>
Etat technique	Site évalué (IEM et/ou plan de gestion), état des sols compatible avec l'usage actuel ou projeté
Observations	<p>Dossier cessation d'activité le 17 mars 2003</p> <p>Diagnostic pollution - Rapport BURGEAP n°R3051 décembre 2000</p> <p>Diagnostic complémentaire de pollution des sols et de la nappe - Rapport BURGEAP n°RPE5771 du 13 juin 2006</p> <p>Suivi de la qualité des eaux souterraines - Rapport BURGEAP n°RPE06386 mai 2007</p> <p>Suivi de la qualité des eaux souterraines - Rapport ECETS du 20 mars 2008</p> <p>Suivi de la qualité des eaux souterraines - Rapport ECETS du 6 novembre 2007</p> <p>Rapport ECETS du 3 avril 2003</p>

Références aux inventaires

Sélection du SIS

Statut Consultable

Critère de sélection Terrains concernés à risques gérés

Commentaires sur la sélection

Caractéristiques géométriques générales

Coordonnées du centroïde 688130.0 , 6925918.0 (Lambert 93)

Superficie totale 14008 m²

Perimètre total 710 m

Liste parcellaire cadastral

Date de vérification du
parcellaire

Commune	Section	Parcelle	Date génération
CLAIROIX	AK	29	01/02/2018
CLAIROIX	AK	30	01/02/2018

Documents
