

## Identification

---

Identifiant	60SIS06514
Nom usuel	Société ST MEDARD ETERNUM ( anciennement société MARBA)
Adresse	7-9, rue de Montagny
Lieu-dit	Hameau de Montagny la Poterie 60540 BORNEL
Département	OISE - 60
Commune principale	BORNEL - 60088
Caractéristiques du SIS	<p>Le site Saint Médard Eternum a accueilli un ancien atelier de traitement de surface (fabrication d'articles d'orfèvrerie) à Bornel, Hameau de Montagny-la-Poterie. Le site a été successivement exploité par les sociétés Orève-Bayot jusqu'en 1996, date à laquelle le site a été acquis par la société Saint Médard Eternum, qui l'a exploité jusqu'en septembre 1998 date à partir de laquelle le site a été exploité en location-gérance, par la société Marba qui a été mis en liquidation judiciaire en 2001.</p> <p>Dans les sols, au niveau de l'atelier de traitement de surface, le diagnostic montre la présence de solvants chlorés. Aucune mesure de réhabilitation n'a été réalisée.</p> <p>Au droit du reste du bâtiment démolì, les résultats des analyses effectuées montrent qu'aucune contamination significative des échantillons analysés n'a été relevée. Des anomalies en cuivre, mercure et zinc ont été relevées sur plusieurs échantillons mais ne sont pas révélatrices d'une contamination significative par ces éléments.</p> <p>Dans les eaux souterraines, les résultats montrent un impact par du nickel et des solvants chlorés.</p>
Etat technique	Site mis à l'étude, diagnostic prescrit par arrêté préfectoral
Observations	<p>Rapport SOCOTEC 2001 : Diagnostic environnemental des sols. Evaluation Détaillée des Risques par Bureau Veritas (Rapport CB624/EM-XF/1539691/1/1 daté du 21/03/2006).</p> <p>Rapport d'Assistance Technique Sites &amp; Sols Pollués - Prestation A260 - Bureau VERITAS (Rapport CB003465/151106-0621 Rev 0 du 06 novembre 2015)</p> <p>Rapport d'Assistance Technique Sites &amp; Sols Pollués - Mission A260 - Bureau VERITAS (Rapport CB003552/6359049-1 – Ind 0 – 31 mars 2016)</p> <p>Rapport d'Assistance Technique Sites &amp; Sols Pollués - Mission A210 – Investigations sur les eaux souterraines - Bureau VERITAS (Rapport CB003552/6359073-3 Ind 0 du 9 mai 2016)</p> <p>Rapport d'Assistance Technique Sites &amp; Sols Pollués - Mission A210 – Investigations sur les eaux souterraines - Bureau VERITAS (Rapport CB003552/6359073-3 Ind 0 du 20 Octobre 2016)</p> <p>Rapport d'investigations des sols du site - Bureau VERITAS (Rapport CB797672/7038918-1 V0 du 2 juin 2017)</p>

## Références aux inventaires

---

Organisme	Base	Identifiant	Lien
Administration - DREAL - DRIEE - DEAL	Base BASOL	60.0052	<a href="http://basol.developpement-durable.gouv.fr/fiche.php?page=1&amp;index_sp=60.0052">http://basol.developpement-durable.gouv.fr/fiche.php?page=1&amp;index_sp=60.0052</a>

## Sélection du SIS

---

Statut Consultable

Critère de sélection Terrains hors champ d'application des SIS

Commentaires sur la sélection

## Caractéristiques géométriques générales

---

Coordonnées du centroïde 640218.0 , 6899394.0 (Lambert 93)

Superficie totale 2111 m<sup>2</sup>

Perimètre total 459 m

## Liste parcellaire cadastral

---


Date de vérification du  
parcellaire

Commune	Section	Parcelle	Date génération
BORNEL	AM	113	04/01/2018
BORNEL	AM	114	04/01/2018

## Documents


---

# Cartographie



□ Périmètre du SIS  
Cartes IGN - IGN

Identifiant : 60SIS06514



□ Périmètre du SIS  
Parcelles cadastrales - IGN

Identifiant : 60SIS06514