

## Identification

---

Identifiant	60SIS06545
Nom usuel	CASE NEW HOLLANDE
Adresse	17 rue des tournelles
Lieu-dit	
Département	OISE - 60
Commune principale	CREPY EN VALOIS - 60176
Caractéristiques du SIS	<p>Le site pratiquait depuis 1964 des activités de fabrication de tractopelles. Ces activités incluaient entre autre la tôlerie (découpe et soudure), un atelier de montage, le traitement de surface et des cabines de peinture.</p> <p>Le site a été fermé au premier trimestre 2004.</p> <p>Une pollution en BTEX (Benzène, Toluène, Éthylbenzène et Xylènes) sous une canalisation a été traitée par évacuation en 2003 et par bioventing en 2005. Une pollution en Hydrocarbures Totaux (HCT) sous une cuve fuyarde a été traitée par évacuation en 2007. Dans les sols, un impact en Polychlorobiphényle (PCB) est localisé au droit d'un ancien transformateur. Des solvants chlorés ont été détectés dans les gaz du sol au niveau d'une ancienne cabine de peinture.</p> <p>Les concentrations en PCB dans le sol et le béton n'amènent pas de mesure complémentaire pour un usage industriel.</p>
Etat technique	Site évalué (IEM et/ou plan de gestion), état des sols compatible avec l'usage actuel ou projeté
Observations	<p>Investigations environnementales complémentaires - URS n° 46310299 du 30/04/2012</p> <p>Mémoire de cessation d'activité - URS n°43742642 du 17/01/2008</p> <p>Mémoire de cessation d'activité - URS n°43741645 du 04/10/2005</p> <p>Rapport bioventing - URS n°43741641 du 05/10/2005</p>

## Références aux inventaires

---

### Sélection du SIS

---

Statut	Consultable
Critère de sélection	Terrains concernés à risques avérés

Commentaires sur la sélection

### Caractéristiques géométriques générales

---

Coordonnées du centroïde	692643.0 , 6903689.0 (Lambert 93)
Superficie totale	121711 m <sup>2</sup>
Perimètre total	2340 m

## Liste parcellaire cadastral

---


Date de vérification du  
parcellaire

Commune	Section	Parcelle	Date génération
CREPY EN VALOIS	AM	214	09/01/2018
CREPY EN VALOIS	AM	213	09/01/2018
CREPY EN VALOIS	AM	216	09/01/2018
CREPY EN VALOIS	AM	212	09/01/2018
CREPY EN VALOIS	AM	217	09/01/2018
CREPY EN VALOIS	AM	218	09/01/2018
CREPY EN VALOIS	AM	141	09/01/2018
CREPY EN VALOIS	AM	219	09/01/2018
CREPY EN VALOIS	AM	220	09/01/2018
CREPY EN VALOIS	AM	221	09/01/2018

## Documents


---

# Cartographie



□ Périmètre du SIS  
Cartes IGN - IGN

Identifiant : 60SIS06545



□ Périmètre du SIS  
Parcelles cadastrales - IGN

Identifiant : 60SIS06545