

Identification

Identifiant	60SIS06508
Nom usuel	DEPALOR
Adresse	Chemin du Marais, hameau de Bourneville
Lieu-dit	
Département	OISE - 60
Commune principale	MAROLLES - 60385
Caractéristiques du SIS	<p>Le site était exploité jusqu'en 1995 sous le nom de société Humbert et Rossignol bien qu'ayant été racheté en 1980 par la société DEPALOR.</p> <p>L'activité principale du site était le travail du bois depuis au moins 1964. L'étude historique révèle des activités de stockage, séchage, sciage, collage de planches ou de lattes. Les matières premières utilisées semblent être limitées au bois et à la colle. On doit également noter que les eaux usées et vanes ont été recueillies en bac décanteur-digesteur puis en fosse septique et surtout, que les eaux de nettoyage de l'encolleuse étaient dirigées dans le réseau pluvial puis dans le marais.</p> <p>La société a été radiée le 8 juillet 2004 du registre du tribunal de commerce de Compiègne</p> <p>Un diagnostic de pollution réalisé en 2008 a mis en évidence dans les sols une pollution en métaux lourds , en ammonium (sur la zone de stockage et de conditionnement), en hydrocarbures aromatiques polycycliques et en hydrocarbures totaux.</p> <p>Dans les eaux souterraines, des concentrations anormales ont été relevées en nickel et en ammonium .</p> <p>Le diagnostic complémentaire réalisé en 2009 a montré :</p> <ul style="list-style-type: none">- l'absence de sources concentrées en azote ammoniacal dans le sol,- que l'impact estimé de l'azote sur la nappe superficielle ne nuit pas aux usages actuels,- des concentrations dans l'air ambiant en ammoniac compatibles avec un usage industriel des bâtiments.
Etat technique	Site évalué (IEM et/ou plan de gestion), état des sols compatible avec l'usage actuel ou projeté
Observations	<p>Mémoire de cessation d'activité - diagnostic initial de pollution du site (GEOSAN) 30/10/2008</p> <p>Diagnostic complémentaire et évaluation de la pollution en ammonium du site (ANTEA) septembre 2009 - A55796/A</p>

Références aux inventaires

Sélection du SIS

Statut Consultable

Critère de sélection Terrains concernés à risques gérés

Commentaires sur la sélection

Caractéristiques géométriques générales

Coordonnées du centroïde 707670.0 , 6895431.0 (Lambert 93)

Superficie totale 47409 m²

Perimètre total 1114 m

Liste parcellaire cadastral

Date de vérification du
parcellaire

Commune	Section	Parcelle	Date génération
MAROLLES	0D	35	03/01/2018
MAROLLES	0D	37	03/01/2018
MAROLLES	0D	167	03/01/2018
MAROLLES	0D	177	03/01/2018
MAROLLES	0D	179	03/01/2018

Documents

Cartographie

