

Identification

Identifiant	60SIS06767
Nom usuel	RECUPERAUTO MOUY
Adresse	Route de Noailles
Lieu-dit	
Département	OISE - 60
Commune principale	MOUY - 60439
Caractéristiques du SIS	<p>La société RECUPERAUTO MOUY, est spécialisée sur son site de MOUY dans le stockage, la dépollution et le démontage de Véhicules Hors d'Usage (VHU). Cette activité est autorisée et réglementée par arrêté préfectoral d'autorisation du 4 juillet 1991 et par arrêté préfectoral d'agrément en date du 03 mars 2016.</p> <p>La société a été mise en liquidation judiciaire en 2016.</p> <p>Une partie du terrain a fait l'objet de dépôt d'ordures ménagères de 1966 à 1974 puis de dépôts de matériaux. Un diagnostic des sols réalisé en 2012 a mis en évidence des contaminations importantes et généralisée en éléments traces métalliques (principalement du plomb, du zinc et du cuivre) sur la partie haute du site. Les échantillons prélevés en partie basse du site ne présentent pas de contamination importante des sols.</p> <p>Aucune mesure de réhabilitation n'a été réalisée.</p>
Etat technique	Site nécessitant des investigations supplémentaires
Observations	DIAGNOSTIC DE POLLUTION DE SOLS de AIRELE- 12 08 00040-va de octobre 2012

Références aux inventaires

Sélection du SIS

Statut	Consultable
Critère de sélection	Terrains concernés à risques potentiels, à diagnostiquer

Commentaires sur la sélection

Caractéristiques géométriques générales

Coordonnées du centroïde	647127.0 , 6913154.0 (Lambert 93)
Superficie totale	11397 m ²
Perimètre total	659 m


Liste parcellaire cadastral

Date de vérification du
parcellaire

Commune	Section	Parcelle	Date génération
MOUY	0G	162	07/02/2018
MOUY	0G	163	07/02/2018
MOUY	0G	164	07/02/2018

Documents

Cartographie



□ Périmètre du SIS
Cartes IGN - IGN

Identifiant : 60SIS06767



□ Périmètre du SIS
Parcelles cadastrales - IGN

Identifiant : 60SIS06767