

Identification

Identifiant	60SIS06501
Nom usuel	PENOX SA
Adresse	ZI Quai de l'Oise
Lieu-dit	
Département	OISE - 60
Commune principale	RIEUX - 60539
Caractéristiques du SIS	<p>La société PENOX SA, qui exploitait des installations de fabrication d'oxydes de plomb depuis 1911, était spécialisée dans la fabrication de litharge de plomb (PbO - rouge ou jaune en fonction de la température d'oxydation du plomb), de minium de plomb (Pb₃O₄) à partir de litharge, de plombate de calcium, de silicate de plomb et de litharge à haute teneur en plomb (L.H.T.P).</p> <p>Par courrier du 29 novembre 2005, l'exploitant a notifié officiellement la mise à l'arrêt de ces activités de production. La société a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 6 novembre 2007.</p> <p>Le diagnostic des sols réalisé dans le cadre de la cessation d'activité a mis en évidence les impacts suivants :</p> <p>Les études ont conclu en la présence de zones sources de pollution :</p> <ul style="list-style-type: none">- en plomb, métaux lourds, Hydrocarbures Totaux (HCT), Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAP), BTEX (Benzène, Toluène, Éthylbenzène et Xylènes) et Composés Organiques Halogénés Volatils (COHV) dans le sol,- en la présence de zinc et de chlorure de vinyle dans les eaux souterraine. <p>L'Analyse des Risques Résiduelle réalisée suite à l'excavation des terres polluées a permis de montrer que les valeurs de risque induites par la présence de métaux lourds dans les terrains superficiels du site ne mettent pas en évidence de risque pour la santé dans le cadre d'une reconversion industrielle.</p>
Etat technique	Site évalué (IEM et/ou plan de gestion), état des sols compatible avec l'usage actuel ou projeté
Observations	Diagnostic des sols réalisé par la société Sita Remédiation en Mai 2004 Document « travaux de dépollution » réalisé en Septembre 2006 par la société Sita Remédiation ; Diagnostic plomb du 6 octobre 2006 réalisé par ICF Environnement. Diagnostic Approfondi, un Plan de Gestion et une Analyse des Risques Résiduels du 14 septembre 2007

Références aux inventaires

Sélection du SIS

Statut Consultable

Critère de sélection Terrains concernés à risques gérés

Commentaires sur la sélection Dossier de restrictions d'usage conventionnelles au profit de l'état non finalisé

Caractéristiques géométriques générales

Coordonnées du centroïde 664391.0 , 6910427.0 (Lambert 93)

Superficie totale 41889 m²

Perimètre total 1113 m


Liste parcellaire cadastral

Date de vérification du
parcellaire

Commune	Section	Parcelle	Date génération
RIEUX	AD	17	24/05/2018
RIEUX	AD	19	24/05/2018


Documents

Cartographie



□ Périmètre du SIS
Cartes IGN - IGN

Identifiant : 60SIS06501



□ Périmètre du SIS
Parcelles cadastrales - IGN

Identifiant : 60SIS06501