



Secteur d'information sur les Sols (SIS)

Identification

Identifiant 60SIS06419

Nom usuel VALFOND AFFINAGE (EX AFFINAL)

Adresse 144 chemin de Ste Luce

Lieu-dit

Département OISE - 60

Commune principale BETHISY SAINT PIERRE - 60068

Caractéristiques du SIS

Le site a été exploité entre 1960 et 1998 par différentes sociétés successives qui ont développé la même activité de recyclage d'aluminium par fusion.

Cette activité a généré des déchets constitués de crasses, scories salées et fines de dépoussiérage.

Par décision du tribunal de commerce de Lyon du 26/07/2007, la société Valfond Affinage a fait l'objet d'une liquidation judiciaire. Elle est désormais représentée par Maître Dubois (étude située 32 rue Molière, 69454 Lyon).

Le site a été mis en sécurité en 2012.

Les principales conclusions de l'ensemble des études réalisées sur le site sont les suivantes :

- le potentiel toxique dans le sol est représenté par les métaux, les chlorures et fluorures, et les dioxines furanes;
- dans les nappes, un impact est constaté par les métaux, les fluorures , les sulfates, les phénols et les dioxines furanes.

Aucune mesure de réhabilitation n'a été réalisée.

Etat technique Site évalué (IEM et/ou plan de gestion), état des sols incompatible

avec l'usage actuel ou projeté, non traité

Observations Diagnostic initial: 02/04/1998

Evaluation détaillée des risques (EDR): 01/08/2005

Rapport SERPOL 02/06/2008, mise en sécurité des anciennes usines

VALFOND

Rapport SERPOL 18/02/2008, mise en sécurité globale du site des

anciennes usines VALFOND

Rapport NORISKO 04/08/2009, diagnostic approfondi, EQRS, plan de

gestion, analyse des risques résiduels

Références aux inventaires

Organisme	Base	Identifiant	Lien
Administration - DREAL - DRIEE - DEAL	Base BASOL	60.0022	http://basol.developpement-durable.gouv.fr/ fiche.php?page=1&index_sp=60.0022

Sélection du SIS

Statut Consultable

Critère de sélection Terrains concernés à risques potentiels, à gérer

Commentaires sur la sélection

Caractéristiques géométriques générales

Coordonnées du centroïde 685336.0, 6910637.0 (Lambert 93)

Superficie totale 52479 m²

Perimètre total 1955 m

Liste parcellaire cadastral

Date de vérification du parcellaire

Commune	Section	Parcelle	Date génération
BETHISY SAINT PIERRE	Al	74	22/12/2017
BETHISY SAINT PIERRE	Al	75	22/12/2017
BETHISY SAINT PIERRE	Al	54	22/12/2017
BETHISY SAINT PIERRE	Al	79	22/12/2017
BETHISY SAINT PIERRE	Al	78	22/12/2017
BETHISY SAINT PIERRE	Al	72	22/12/2017
BETHISY SAINT PIERRE	Al	55	22/12/2017
BETHISY SAINT PIERRE	Al	43	22/12/2017
BETHISY SAINT PIERRE	Al	50	22/12/2017
BETHISY SAINT PIERRE	Al	77	22/12/2017
BETHISY SAINT PIERRE	Al	60	22/12/2017
BETHISY SAINT PIERRE	Al	57	22/12/2017
BETHISY SAINT PIERRE	Al	48	22/12/2017
BETHISY SAINT PIERRE	Al	56	22/12/2017
BETHISY SAINT PIERRE	Al	52	22/12/2017
BETHISY SAINT PIERRE	Al	46	22/12/2017
BETHISY SAINT PIERRE	Al	51	22/12/2017
BETHISY SAINT PIERRE	Al	45	22/12/2017
BETHISY SAINT PIERRE	Al	47	22/12/2017
BETHISY SAINT PIERRE	Al	44	22/12/2017
BETHISY SAINT PIERRE	Al	41	22/12/2017
BETHISY SAINT PIERRE	Al	42	22/12/2017
BETHISY SAINT PIERRE	Al	53	22/12/2017
BETHISY SAINT PIERRE	Al	49	22/12/2017
BETHISY SAINT PIERRE	Al	76	22/12/2017

Documents

Cartographie

