

Identification

Identifiant	60SIS06781
Nom usuel	TOTAL
Adresse	43 route de Paris
Lieu-dit	
Département	OISE - 60
Commune principale	LE PLESSIS BELLEVILLE - 60500
Caractéristiques du SIS	Le site concerne une station service Total, le « Relais de Plessis ». Cette station a cessé son activité en 2011. Le diagnostic réalisé dans le cadre de la cessation d'activité montre une pollution des sols aux hydrocarbures totaux avec des traces de BTEX (Benzène Toluène Ethylbenzène et Xylènes). L'ensemble des terres polluées a été excavé, ce qui permet un usage du site comparable à celui de la dernière période d'exploitation de l'installation, un usage industriel.
Etat technique	Site évalué (IEM et/ou plan de gestion), état des sols compatible avec l'usage actuel ou projeté
Observations	Diagnostic des sols, rapport SERPOL n°5281 de juin 2006 Etude documentaire : historique et vulnérabilité, rapport SERPOL n° 6723-1 de février 2011 Suivi environnemental des travaux de fermeture, rapport SERPOL n° 6723-2 de juillet 2011

Références aux inventaires

Organisme	Base	Identifiant	Lien
Administration - DREAL - DRIEE - DEAL	Base BASOL	60.0118	http://basol.developpement-durable.gouv.fr/fiche.php?page=1&index_sp=60.0118

Sélection du SIS

Statut	Consultable
Critère de sélection	Terrains concernés à risques gérés
Commentaires sur la sélection	

Caractéristiques géométriques générales

Coordonnées du centroïde	681885.0 , 6888796.0 (Lambert 93)
Superficie totale	3201 m ²
Perimètre total	293 m

Liste parcellaire cadastral

Date de vérification du
parcellaire

Commune	Section	Parcelle	Date génération
LE PLESSIS BELLEVILLE	AD	5	09/02/2018

Documents

Cartographie

