

Identification

Identifiant	60SIS06783
Nom usuel	Garage du Calvaire (ex Ets Fradin)
Adresse	5 rue René Firmin
Lieu-dit	
Département	OISE - 60
Commune principale	PONT SAINTE MAXENCE - 60509
Caractéristiques du SIS	<p>La Société "Garage du Calvaire" a exploité sur le site une ancienne entreprise de carrosserie et de peinture. La déclaration de cessation d'activité d'exploitation a eu lieu le 1er juillet 2008. La société a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 12 février 2005.</p> <p>Les diagnostics de pollution des sols ont montré des pollutions notamment en hydrocarbures totaux, en Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAP), en BTEX (Benzène Toluène Ethylbenzène et Xylènes) et en Composés Organiques Halogénés Volatils (COHV). Le bureau d'études dans la conclusion du diagnostic montre une acceptabilité du risque pour un usage résidentiel sous réserve d'un recouvrement intégral de la zone S19 à l'aide d'enrobé, béton ou terre végétale.</p>
Etat technique	Site évalué (IEM et/ou plan de gestion), état des sols compatible avec l'usage actuel ou projeté
Observations	<p>EQRS - Ginger Environnement et infrastructures - Dossier D0809-0018 du 07/10/08 Diagnostic approfondi du sol et du sous-sol - Ginger Environnement et infrastructures - Dossier D0808-0012 du 23/09/08 Diagnostic environnemental - Ginger Environnement et infrastructures - juin 2007</p>

Références aux inventaires

Sélection du SIS

Statut Consultable

Critère de sélection Terrains concernés à risques gérés

Commentaires sur la sélection

Caractéristiques géométriques générales

Coordonnées du centroïde 671175.0 , 6911077.0 (Lambert 93)

Superficie totale 1277 m²

Perimètre total 227 m

Liste parcellaire cadastral

Date de vérification du
parcellaire

Commune	Section	Parcelle	Date génération
PONT SAINTE MAXENCE	AL	645	09/02/2018


Documents

Cartographie



□ Périmètre du SIS
Cartes IGN - IGN

Identifiant : 60SIS06783



□ Périmètre du SIS
Parcelles cadastrales - IGN

Identifiant : 60SIS06783